

## 2K EPOXY PRIMER FÖR SEABOOST OVERDRIVE

Seaboost 2K epoxy primer ger en optimal vidhäftning för Seaboost Overdrive. Primern skyddar underliggande ytor mot fukt och korrosion.

### BRUKSANVISNING

#### Olika underlag

Primern lämpar sig för glasfiber/gelcoat/aluminium/järn/stål. Även målning på rostfritt stål har gett goda resultat.

Minst två lager Seaboost 2K Epoxy primer rekommenderas, då du ytterligare målar ytan med två lager Seaboost Overdrive. I övriga fall rekommenderar vi minst fyra lager för att du skall uppnå ett tillräckligt skydd mot fukt och korrosion.

Även gamla 2K epoksi och Seaboost Overdrive ytor kan målas med Seaboost 2K epoxy Primer. Notera att alla ytor bör förberedas noggrant enligt nedanstående instruktioner innan du målar. Primern går ej att måla på giftfärg eller andra material/ytor som inte är nämnda ovan.

Rengör ytorna noggrant från smuts, fett, vax och andra främmande substanser med Seaboost Thinner 10037. Slipa den rena ytan omständligt grov med P80-100 sandpapper och slipa därefter ytan med P240 för att jämna ut ytan. Då du målar på rostfritt stål ruggar du noggrant den rena ytan med P40-80 sandpapper utan att därefter jämna ut slippåren. Då du slipar metall som aluminium och stål bör du använda sandpapper avsett för metallytor. Efter att du slipat skall alla ytor rengöras från dam före du målar.

#### Temperatur och omständigheter

Temperaturen skall vara mellan +8 C° och +30 C° och den relativa fukten i luften mellan 45%-85 % då du arbetar. Notera att det inte får bildas fukt som dagg på ytorna under arbetet och att du skall undvika att måla i direkt solljus.

Notera att ovannämnda temperaturer även gäller för ytan du målar samt Primern och att ytan du målar alltid skall vara torr och ren. Det är viktigt att temperaturen under det första Dygnet primern härdar inte sjunker under 8 C°.

damm torr:	5 timmar	20° C
	8 timmar	10° C
kan slipas efter:	48 timmar	20° C
	4 dygn	10° C
fullt härdad:	7 dygn	20° C
	14 dygn	10° C

Notera att kombinationen av många faktorer inverkar på hur Primern härdar och att det därför är viktigt att du säkerställer att Primern härdat och blivit hård innan du utsätter ytan för påfrestning.

#### Målarbete

Använd lösningsmedelsresistent verktyg som rullar med kort ludd (4-12 mm). Du kan även använda pensel eller sprutmålningsverktyg för applicering. Förtunna Primern vid behov och rengör verktyg med Seaboost Thinner 10037.

Förtunna med 5% Seaboost Thinner 10037, då du målar första lagret för att uppnå bästa vidhäftning. Måla därpå följande lager primer inom 8-48 timmar (+10 C°) eller 6-36 timmar (+20 C°). Ifall objektet är utsatt för direkt solljus bör du beakta att Primern kan härda betydligt snabbare, vilket innebär att du måste måla följande lager tidigare än innan angivet. Om Primern härdat längre än innan angivet bör du låta den torka och rugga ytan omständligt med P240 sandpapper samt torka bort slipdammet innan du målar på följande lager Primer.

Då du målar Seaboost Overdrive på Seaboost 2K epoxy Primern, är det bäst att måla på en aningen klabbig yta och du bör måla på senast inom 24 timmar (+10 °C till +20 °). Observera även här att övermålning med Overdrive bör ske snabbare än innan angivet om objektet står i direkt solljus och att det i så fall alltid är säkrast att måla på en aningen klabbig yta. Om Primern härdat längre än innan angivet bör du låta den torka och rugga ytan omständligt med P240 sandpapper samt torka bort slipdammet innan du målar på med Seaboost Overdrive.

Små skillnader i kulörer mellan olika produktions partier är möjliga. Om ditt arbete kräver 100% matchning i färg, rekommenderar vi för toppskiktet att du använder målfärg från samma tillverknings parti. Du kan hitta denna information på paketet (Charge number). Säkerställ även att färgen är väl blandad före och efter tillsats av härdare.

Då du målar med spruta bör du justera viskositeten med Seaboost Thinneri 10037.

**OBS:** Då du målar Seaboost Overdrive på Primern är det viktigt att du följer dom säkerhets och arbetsinstruktioner som följer med Overdrive förpackningen.

Blanda den mängd du behöver av Primern med härdare i förhållande 3:1 (vikt) just före du utför arbetet. Ett paket med Seaboost Primer täcker till ca 6-7 m<sup>2</sup> i ett skikt.

Förvaras i torra förhållanden, med en temperatur mellan +3 °C och +30 °C. Öppnade förpackningar kan användas inom 3 år efter produktions datum, som du hittar på förpackningen.

**VIKTIGT: Läs och följ säkerhetsöverskrifterna som är tryckta på förpackningen.**